

CREATON South-East Europe Kft.
1 Cserépgyár út
Lenti 8960
Telephone : 0036 92 551- 550
Telefax : 0036 92 551- 559
E-mail : info@creaton.si

Navodila za skladiščenje in rokovanje

Skladiščenje

1. Originalna embalaža
2. Na tleh, nalagati eno enot v višino
3. Na trdno (beton, asfalt) in ravno površino, obremenitev max. 2 enoti v višino- v tem primeru je potrebno preveriti stanje spodnje enote. Enota ne sme biti poškodovana in ne sme vsebovati poškodovanih elementov.
4. Paleta zgornje enote ne sme biti poškodovana. Zgornjo paleto je potrebno skrbno in pozorno postaviti na spodnjo enoto.
5. V izogib poškodbam, je potrebna izredna pazljivost zaradi nevarnosti padca izdelka.
6. Zaradi ostrih robov izdelek prijemajte samo z zaščitnimi rokavicami.
7. Notranje skladiščenje vlaknocementnih plošč in valovitih plošč, izolacije, odvodnjavanja in pripadajočih dodatnih elementov

Rokovanje

1. Na gradbišču je potrebno uporabljati naslednjo zaščitno opremo: delovni čevlji (z ojačitveno kapico, zaščitnim podplatom) zaprta delovna oblačila, zaščitno čelado in odsevni telovnik.
2. Pri razpakiranju enote je potrebna posebna pozornost ob rezanju veznih trakov zaradi nevarnosti padca materiala.
3. Pri rokovanju z izdelkom obvezna uporaba zaščitnih rokavic.
4. Pri rezanju izdelka obvezna uporaba zaščitnih očal, zaščitnih rokavic, zaščitne maske in slušalk.
5. Pri delu na višini se je potrebno zavarovati pred padcem.